



- UWAGI:
1. Detektory należy grupować po 4 – 5 urządzeń, w jednej puszcze
 2. Puszki łączeniowe montować na końcach elektrycznych
 3. Przewody prowadzić w rurkach montażowych RL16 lub trzaskach elektrycznych
 3. Napięcie oraz polaryzacjaś podziwożyć wejście cyfrowe sterownika należy dostosować do konkretnego urządzenia